JYSK SANDSEPARERING ApS

Ren gylle - Rent sand

Effektiv separering af sand fra kvæg gylle



Udviklet til den moderne mælkeproducent, der prioriterer dyrevelfærd, klimaregnskab og bundlinje

- Betydelig reducering på klimaregnskabet
- En bæredygtig løsning
- Muligt at genanvende 85-90% af sandet
- Besparelse på gyllehåndtering -både i tid og økonomi
- Minimum tilsætning af rent vand
- Lavt energiforbrug
- Mulighed for gyllelevering til biogas
- Individuel modulopbygning
- Betjeningsvenlig styring, fjernopkobling
- God rådgivning og service

Dansk Produkt

Topkomfort i stalden, men slid på økonomi og udstyr

Sand som strøelse i sengebåse sikrer optimal dyrevelfærd, sundhed og ydelse. Men brugen af sand er ikke uden problemer.

- *Sand giver stort slid på pumper, omrører m.v.*
- *Sand optager stor kapacitet i gylletanken*
- *Ingen/ringe mulighed for afsætning til biogas*
- *Sand er dyr i anskaffelse, på sigt en knap ressource*



Fokus på dyrevelfærd

Løsningen hedder Jysk Sandseparering


Et anlæg designet med optimal funktionalitet, enkelthed og minimale serviceomkostninger.
Vores modulopbygning gør det muligt at tilpasse vores anlæg til et hvert landbrug.
Anlægget er opbygget omkring en spiralkoncentrator, der udnytter tyngde- og centrifugalkraften til at sortere sandet fra gyllen.



Spiral monteret i anlæg

Et anlæg fra Jysk Sandseparering består af følgende dele:

- Omrører i fortank
- Mixertank
- Tromlesi, fin + grov
- Fibersnegl
- Spiralkoncentrator
- Hydrocyclon
- Sandsnegle
- Sandtank
- Pumper
- Kompressor
- PLC- styring m. touchskærm
- Komplet montage inkl. el



Alle motorer er udstyret med frekvensomformere




Sandtank



PLC-styring m. touchskærm

JYSK SANDSEPARERING ApS



Skærmen på styretavlen er enkel, overskuelig og brugervenlig


Konkurrencedygtig pris

Salgsprisen på et effektivt sandsepareringsanlæg er ca. 2,9 mio.kr.
Dertil skal beregnes byggeri af hus, samt serviceaftale.
Denne serviceaftale sikrer optimal drift, forebyggende vedligeholdelse og hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Aftalen giver fuld tryghed i en travl hverdag.
Vi gennemfører et grundigt serviceeftersyn 4 gange årligt.

Dansk produceret

Alle dele er danskproducerede. Det garanterer os hurtig levering af reserve- og sliddele. Alle dele pulverlakeres med grundmaling samt top lak, for at sikre lang levetid.

Lakering af processtank







Montering af sandtank

JYSK SANDSEPARERING ApS

Processerne i anlægget fra Jysk Sandseparering





Anlæg i drift

Agromek Stars 2024. Her modtog vi 2 stjerner, som vi er meget stolte af.



JYSK SANDSEPARERING ApS

Gevinsten ved sandseparering

Med et absolut minimum af tilsat rent vand, formår anlægget at separere selv det fineste sand. Vores anlæg kan håndtere alle typer af ko-sand.

2-3 uger efter separeringen, er sandet bakteriefrit, og kan genanvendes i sengebåsene.



0,0-0,5 mm



0,1-1,0 mm



0,5-2,5 mm



0,0-2,0 mm

- Genanvendelse af sand.
- 85-90% af sandet kan genanvendes
- Minimal tilføjelse af nyt sand
- Mindre slitage på gyllehåndteringsudstyr
- Større kapacitet i gylletank
- Klimaoptimering, reducering af CO_2
- Mulighed for separering af biomasse





Sand efter separering

JYSK SANDSEPARERING ApS

Fortælling fra virkeligheden…

Efter montering af anlæg hos kunde, har vi modtaget følgende skrivelse.
Johnny Jørgensen udtaler:
"Vi har valgt løsningen fra Jysk Sandseparering da vi fandt deres koncept meget tiltalende. Et anlæg der er utrolig enkelt opbygget. Der er stort set ingen sliddele i selve separeringen, hvilket vi forventer kommer til at gøre den daglige drift nem og overskuelig. Samtidig er det et anlæg, der kan håndtere selv de fineste sandtyper. Efter separeringen står vi med kvalitetssand, som efter liggetiden i siloen er klar til at komme tilbage i sengebåsene igen."



Johnny Jørgensen havde et ønske om at kunne frasortere fibrene. Vi tog selvfølgelig imod udfordringen, og fandt sammen en løsning.

Frasorterede fibre



Huset til sandsepareringsanlægget hos Johnny Jørgensen.
Til venstre silo til sand, i midten selve anlægget, til højre silo til fibre.

Med kunden hele vejen
Vi er med gennem hele processen og deler gerne ud af vores erfaringer og viden fra de anlæg, der allerede er i daglig drift. Samtidig rådgiver vi vores kunder bedst muligt, så de får den rette vejledning og støtte gennem hele forløbet.
Er der behov for deltagelse ved byggemøder o. lign. er vi naturligvis også klar.
Efter igangsætningen, er vi stadig med....
Vores vagttelefon besvares altid, og giver den support vores kunder har brug for.



Vi hjælper dig med fremtidens gylleseparering

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst hjælper dig.

Jysk Sandseparering ApS
Brørupvænget 18
7650 Bøvlingbjerg
Mail: kontakt@jysksandseparering.dk
Telefon: +45 69 17 16 60
CVR: 44 92 42 34
www.jysksandseparering.dk



Martin Pedersen
+45 40634022

Günther Løkke
+45 27203516

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (270834)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
20-11-2026

Genereringsdato:
20-11-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	21797634
Husdyrbrugets navn	Ågårdvej 4
Beliggenhedsadresse	Ågårdsvej 4
Postnummer	9881
By	Bindslev

Ansøger

Ansøger navn	Johnny Jørgensen
Ansøger adresse	Ågårdsvej 4
Ansøger postnummer	9881
Ansøger by	Bindslev
Ansøger telefon	21797634
Ansøger email	hvims@post10.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulent navn	Nathalia Andersen
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	96351197
Konsulent email	naa@agillix.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	10085170
CHR numre	34245

Kort beskrivelse:

Ansøgning (270834) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	21797634
Husdyrbrugets navn	Ågårdvej 4
Beliggenhedsadresse	Ågårdsvej 4
Postnummer	9881
By	Bindslev

Ansøger

Ansøgernavn	Johnny Jørgensen
Ansøgeradresse	Ågårdsvej 4
Ansøgerpostnummer	9881
Ansøgerby	Bindslev
Ansøgertelefon	21797634
Ansøger-email	hvims@post10.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Nathalia Andersen
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	96351197
Konsulent-email	naa@agillix.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	10085170
CHR numre	34245

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 3g - Ågårde By, Bindslev
Matrikel: 3p - Ågårde By, Bindslev
Matrikel: 1p - Ågårde By, Bindslev

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Oprindelige stalde	4644	Naturlig ventilation	3 m	(#1097073) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	867
				(#1097066) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	292
				(#1097065) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	490
				(#1097064) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1417
Ny kostald	5159	Naturlig ventilation	3 m	(#1097078) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3850
Foderbord	298	Naturlig ventilation	3 m	(#1097080) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	176
Små kalvehytter	123	Naturlig ventilation	3 m	(#1097081) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	24
Kalvehytter	833	Naturlig ventilation	3 m	(#1098172) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	300
Sum						**7416**
				Nudrift		
Oprindelige stalde	4644	Naturlig ventilation	3 m	(#1097677) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	867
				(#1097071) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1417
				(#1097069) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	490
				(#1097067) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	292
Ny kostald	5159	Naturlig ventilation	3 m	(#1097079) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3850
Foderbord	298	Naturlig ventilation	3 m	(#1097681) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	176
Små kalvehytter	123	Naturlig ventilation	3 m	(#1097082) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	24
Sum						**7116**
				8 års drift		
				(#1097075) Malkekøer, kvier og stude. Fast dr&2230;net gulv med skraber og ajleafløb	0	918

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
Oprindelige stalde	4644	Naturlig ventilation	3 m	(#1097072) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1417
				(#1097070) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	490
				(#1097068) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	292
Kælvningsbokse	146	Blandet ventilation	3 m	(#1097077) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	128
Ny kostald	5159	Naturlig ventilation	3 m	(#1110426) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3850
Små kalvehytter	123	Naturlig ventilation	3 m	(#1110427) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	24
Sum						**7119**

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Kalvehytter

25 hytter a 3*4 m

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m^2)
		Ansøgt drift			
Gylletank 1	Flydende				462
Gylletank 2	Flydende				901
		Nudrift			
Gylletank 1	Flydende				462
Gylletank 2	Flydende				901
		8 års drift			
Gylletank 1	Flydende				462
Gylletank 2	Flydende				901

Opbevaringslagre med miljøteknologi

Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH_3-N effekt (%)
	Ansøgt drift	
Gylletank 1	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Gylletank 2	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
	Nudrift	
Gylletank 1	Overdækning	50,0
Gylletank 2	Overdækning	50,0
	8 års drift	
Gylletank 1	Teltoverdækning	50,0
Gylletank 2	Teltoverdækning	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	6573,6	272,7	6846,3
Nudrift	6321,6	272,7	6594,3
8 års-drift	6313,7	272,7	6586,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
Oprindelige stalde

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1097073) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	867	728,3	0,0	0,0	728,3
(#1097066) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	292	245,3	0,0	0,0	245,3
(#1097065) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	490	436,1	0,0	0,0	436,1
(#1097064) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1417	1261,1	0,0	0,0	1261,1
Sum	**3066**	**2670,8**	**0,0**	**0,0**	**2670,8**
Nudrift					
(#1097067) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	292	245,3	0,0	0,0	245,3
(#1097069) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	490	436,1	0,0	0,0	436,1
(#1097071) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1417	1261,1	0,0	0,0	1261,1
(#1097677) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	867	728,3	0,0	0,0	728,3
Sum	**3066**	**2670,8**	**0,0**	**0,0**	**2670,8**
8 års-drift					
(#1097068) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	292	245,3	0,0	0,0	245,3
(#1097070) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	490	436,1	0,0	0,0	436,1
(#1097072) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1417	1261,1	0,0	0,0	1261,1
(#1097075) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	918	817,0	0,0	0,0	817,0
Sum	**3117**	**2759,5**	**0,0**	**0,0**	**2759,5**

Navn på staldafsnit:
Kælvningsbokse

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift - *Ingen data*					
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift					
(#1097077) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	128	107,5	0,0	0,0	107,5

Navn på staldafsnit:
Ny kostald

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1097078) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3850	3426,5	0,0	0,0	3426,5
Nudrift					
(#1097079) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3850	3426,5	0,0	0,0	3426,5
8 års-drift					
(#1110426) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3850	3426,5	0,0	0,0	3426,5

Navn på staldafsnit:
Foderbord

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemiss (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1097080) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	176	204,2	0,0	0,0	204,2
Nudrift					
(#1097681) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	176	204,2	0,0	0,0	204,2
8 års-drift - *Ingen data*					

Navn på staldafsnit:
Små kalvehytter

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1097081) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	24	20,2	0,0	0,0	20,2
Nudrift					
(#1097082) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	24	20,2	0,0	0,0	20,2
8 års-drift					
(#1110427) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	24	20,2	0,0	0,0	20,2

Navn på staldafsnit:
Kalvehytter

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1098172) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	252,0	0,0	0,0	252,0
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift - *Ingen data*					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn	Overfladeareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift				
Gylletank 1	462	184,8	92,4	92,4
Gylletank 2	901	360,6	180,3	180,3
Nudrift				
Gylletank 1	462	184,8	92,4	92,4
Gylletank 2	901	360,6	180,3	180,3
8 års-drift				
Gylletank 1	462	184,8	92,4	92,4
Gylletank 2	901	360,6	180,3	180,3

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning
Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder

Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	6322	273	6595
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	6574	273	6846
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	-252
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Nej**

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)	Kommunens begrundelse
6574	6322	Proportionalitetsbergeninger		

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
Oprindelige stalde	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Oprindelige stalde	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Oprindelige stalde	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Oprindelige stalde	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Ny kostald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Foderbord	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Små kalvehytter	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kalvehytter	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

[c] BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m^2)	BAT krav (kg NH_3-N /(m^2 · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N / år)	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)
(#1097064) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1417	0,89	1	1261		
(#1097065) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	490	0,89	1	436		
(#1097066) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	292	0,84	1	245		
(#1097073) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	867	0,84	1	728		
(#1097078) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3850	0,89	1	3426		
(#1097080) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	176	1,16	1	204		
(#1097081) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	24	0,84	1	20		
(#1098172) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	0,84	1	252		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hejselbækvej 7	0	FMK	151,6	151,6	275,6	Ja
Hejselbækvej 7	0	FMK	151,6	151,6	272,9	Ja
Sdr Bindslevvej 5	0	NY	597,7	537,9	3369,2	Ja
Søndergårdsvej 10	0	NY	597,7	537,9	3603,8	Ja
Nr. Bindslev By, Bindslev	0	NY	813,2	813,2	2464,3	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 662 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Hejselbækvej 7
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvehytter	243,7	Ja
Små kalvehytter	256,5	Ja
Ny kostald	264,2	Ja
Oprindelige stalde	291,9	Ja
Foderbord	297,8	Ja
Kælvningsbokse	336,0	Ja

Bebyggelse: Hejselbækvej 7
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvehytter	243,5	Ja
Små kalvehytter	255,6	Ja
Ny kostald	260,6	Ja
Oprindelige stalde	290,1	Ja
Foderbord	295,3	Ja
Kælvningsbokse	334,3	Ja

Bebyggelse: Sdr Bindslevvej 5
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kostald	3336,1	Ja
Foderbord	3374,1	Ja
Oprindelige stalde	3403,9	Ja
Kælvningsbokse	3416,3	Ja
Små kalvehytter	3420,4	Ja
Kalvehytter	3433,2	Ja

Bebyggelse: Søndergårdsvej 10
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kostald	3570,2	Ja
Foderbord	3610,6	Ja
Oprindelige stalde	3639,4	Ja
Små kalvehytter	3652,4	Ja
Kælvningsbokse	3655,2	Ja
Kalvehytter	3663,6	Ja

Bebyggelse: Nr. Bindslev By, Bindslev
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kostald	2438,3	Nej
Foderbord	2457,2	Nej
Kælvningsbokse	2480,7	Nej
Oprindelige stalde	2489,1	Nej
Små kalvehytter	2522,9	Nej
Kalvehytter	2542,8	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Oprindelige stalde	1097073	0	2687,7	11271,0	0	2687,7	11271,0	867
	1097066	0	905,2	3796,0	0	905,2	3796,0	292
	1097065	0	1519,0	6370,0	0	1519,0	6370,0	490
	1097064	0	4392,7	18421,0	0	4392,7	18421,0	1417
Ny kostald	1097078	0	11935,0	50050,0	0	11935,0	50050,0	3850
Foderbord	1097080	0	545,6	2288,0	0	545,6	2288,0	176
Små kalvehytter	1097081	0	74,4	312,0	0	74,4	312,0	24
Kalvehytter	1098172	0	930,0	3900,0	0	930,0	3900,0	300
Sum			**22989,6**	**96408**		**22989,6**	**96408**	

Nudrift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Oprindelige stalde	1097677	0	2687,7	11271,0	0	2687,7	11271,0	867
	1097071	0	4392,7	18421,0	0	4392,7	18421,0	1417
	1097069	0	1519,0	6370,0	0	1519,0	6370,0	490
	1097067	0	905,2	3796,0	0	905,2	3796,0	292

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Ny kostald	1097079	0	11935,0	50050,0	0	11935,0	50050,0	3850

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Foderbord	1097681	0	545,6	2288,0	0	545,6	2288,0	176

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Små kalvehytter	1097082	0	74,4	312,0	0	74,4	312,0	24

Sum			**22059,6**	**92508**		**22059,6**	**92508**	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 6846,3 (kg NH_3-N/år)

Meremission (8 års-drift) 259,9 (kg NH_3-N/år)

Meremission (nudrift) 252,0 (kg NH_3-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3.4

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.4

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.6

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.6

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.5

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.5

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.4

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.4

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.3 Overdrev

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.3 Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.2 mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.2 mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1.1 Overdrev

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.1 Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.1 Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.1 Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.3 Overdrev

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.3 Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.2 Overdrev

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.2 Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.1 Overdrev

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelige stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Kælvningsbokse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Foderbord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Små kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	440	-
Staldbygning	Ny kostald	440	-
Gødningslager	Gylletank 2	420	-

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	89	-
Staldbygning	Oprindelige stalde	100	-
Gødningslager	Gylletank 1	86	-

Levnedsmiddelvirksomhed - Levnedsmiddelvirksomhed

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	2704	-
Staldbygning	Ny kostald	2706	-
Gødningslager	Gylletank 2	2693	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	55	-
Staldbygning	Kalvehytter	38	-
Gødningslager	Gylletank 1	177	-

Ikke almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	507	-
Staldbygning	Ny kostald	512	-
Gødningslager	Gylletank 1	539	-

Almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	3017	-
Staldbygning	Ny kostald	3019	-
Gødningslager	Gylletank 2	3001	-

Vej 1 - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Ensilagesiloer	27	-
Staldbygning	Kalvehytter	10	-
Gødningslager	Gylletank 1	169	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	23	-
Staldbygning	Oprindelige stalde	23	-
Gødningslager	Gylletank 1	36	-

Vej 2 - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	16	-
Staldbygning	Kalvehytter	15	-
Gødningslager	Gylletank 2	158	-

Almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	3308	-
Staldbygning	Kalvehytter	3301	-
Gødningslager	Gylletank 2	3382	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

2.1 Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	428
Staldbygning	Oprindelige stalde	453
Gødningslager	Gylletank 1	406

2.2 Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	757
Staldbygning	Ny kostald	759
Gødningslager	Gylletank 2	768

2.3 Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Sandtørring	726
Staldbygning	Ny kostald	737
Gødningslager	Gylletank 1	742

3.1 Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	551
Staldbygning	Kalvehytter	518
Gødningslager	Gylletank 1	548

1.1 Overdrev - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	3892
Staldbygning	Oprindelige stalde	3903
Gødningslager	Gylletank 1	3880

3.2 mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	616
Staldbygning	Kalvehytter	594
Gødningslager	Gylletank 1	664

3.3 Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	591
Staldbygning	Oprindelige stalde	591
Gødningslager	Gylletank 1	583

2.4 - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	578
Staldbygning	Oprindelige stalde	601
Gødningslager	Gylletank 1	560

2.5 - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny malkekarrusel	622
Staldbygning	Ny kostald	642
Gødningslager	Gylletank 1	602

2.6 - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	666
Staldbygning	Ny kostald	680
Gødningslager	Gylletank 1	666

3.4 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	863
Staldbygning	Ny kostald	826
Gødningslager	Gylletank 2	772

Sdr Bindslevvej 5 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	3338
Staldbygning	Ny kostald	3297
Gødningslager	Gylletank 2	3236

Nr. Bindslev By, Bindslev - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandtørring	2406
Staldbygning	Ny kostald	2408
Gødningslager	Gylletank 2	2403

Hejselbækvej 7 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	181
Staldbygning	Ny kostald	178
Gødningslager	Gylletank 2	159

Søndergårdsvej 10 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	3565
Staldbygning	Ny kostald	3524
Gødningslager	Gylletank 2	3461

Hejselbækvej 7 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilagesiloer	178
Staldbygning	Ny kostald	174

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	Gylletank 2	152

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 94 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Husdyrbrug 1 - Andet husdyrbrug

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Gødningslager	Gylletank 1	131	100	Nej	☐

Husdyrbrug 2 - Andet husdyrbrug

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Kalvehytter	322	100	Nej	☐

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virking på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)


9.2 Bilag

Bilag

Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Folder - Agromek - 2026.pdf	1593,677	folder om sandvasker


10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).

oversigt



Kortkreditering: @geodanmark (link: https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/).